


制冰机电控板传感器安装图



冰厚开关O型接线环,在制冰时必须有水流经方能冰厚检测